



## الفحص الشامل



### BYD Dolphin 2022

رقم الشاسي  
LC0CE4CCXN0439778

رقم التقرير  
#13120426017


BYD



القيمة السوقية  
12,900 دينار



النتيجة النهائية  
ناجحة



#### معلومات التقرير

|                           |           |              |         |
|---------------------------|-----------|--------------|---------|
| الفحص الشامل 200+ PREMIUM | نوع الفحص | Apr 12, 2026 | التاريخ |
|---------------------------|-----------|--------------|---------|

#### معلومات المركبة

|          |            |               |               |
|----------|------------|---------------|---------------|
| Dolphin  | الموديل    | BYD بي واي دي | النوع         |
| N/A      | سعة المحرك | 2022          | سنة الصنع     |
| 48-72363 | رقم اللوحة | KM 89775      | العداد الحالي |
| Electric | نوع المحرك | رمادي         | لون السيارة   |

#### الإضافات

|                 |             |                            |                     |                |              |                 |             |
|-----------------|-------------|----------------------------|---------------------|----------------|--------------|-----------------|-------------|
| تحكم ستيرنج     | أضوية DEL   | الدخول بدون مفتاح ( بصمة ) | حساسات ضغط الإطارات | عدادات ديجيتال | كراسي جلد    | شحن لاسلكي      | شاشة أمامية |
| أظهر المزيد (1) | أضواء زبلون | سقف زجاجي                  | كراسي كهربائية      | بصمة تشغيل     | حساسات خلفية | كاميرا 045 درجة | مليت سرعة   |

#### المعلومات الشخصية:

|                     |                   |                                         |                  |
|---------------------|-------------------|-----------------------------------------|------------------|
| ساره سامر راتب محمد | اسم مشتري السيارة | مؤسسه جمعه ابو الشيخ للاستيراد والتصدير | اسم مالك السيارة |
|---------------------|-------------------|-----------------------------------------|------------------|

#### معلومات التمويل

|              |                |                        |             |
|--------------|----------------|------------------------|-------------|
| 12,900 دينار | القيمة السوقية | البنك الاسلامي الاردني | جهة التمويل |
|--------------|----------------|------------------------|-------------|

#### نقاط الفحص

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| الهيكمل الخارجي     | التاريخ والسجلات     |
| الشاسي والهيكمل     | فحص الذكاء الاصطناعي |
| نظام التوجيه        | المحرك وناقل الحركة  |
| المجموعة الكهربائية | فحص الطريق           |
| المكابح والسلامة    | نظام التكييف         |
| صور الفحص           | فحص Bosch للسلامة    |
| 47 Photos           | جميع الملاحظات       |



## التاريخ والسجلات



- نقوم في أوتوسكور بمراجعة و تجميع جميع سجلات و بيانات السيارة من عدة أماكن ابتداءً من الأردن مثل الوكالات و شركات التأمين و الدول المصدرة للسيارات مثل الولايات المتحدة الأمريكية، دول الخليج، الصين، أوروبا وكوريا.
- يتم التواصل أيضا بشكل إلكتروني مع شركات متخصصة في جمع بيانات و سجلات السيارة و الربط معها لتحصل على تقرير أوتوسكور الشامل على الفحص التقني و الهندسي و أيضا على سجلات الحوادث و الصيانة و عدد المالكين و صفة الاستخدام.

المصدر  
كارسير

2022/11/10

### 2 سجل معلومات عامة

تاريخ تصنيع المركبة

2025/08/23

### 4 سجل معلومات عامة

تم فحص المركبة في المنطقة الحرة الزرقاء  
مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية - عمان

2021/08/29

### 1 سجل معلومات عامة

تم الإعلان عن السيارة من قبل الشركة المصنعة

2022/11/10

### 3 سجل معلومات عامة

عدد المالكين 1

2025/08/27

### 5 سجل ملكية

التسجيل الأول  
إدارة ترخيص السواقين والمركبات - الأردن



## التاريخ والسجلات



- نقوم في أوتوسكور بمراجعة و تجميع جميع سجلات و بيانات السيارة من عدة أماكن ابتداء من الأردن مثل الوكالات و شركات التأمين و الدول المصدرة للسيارات مثل الولايات المتحدة الأمريكية، دول الخليج، الصين، أوروبا وكوريا.
- يتم التواصل أيضا بشكل إلكتروني مع شركات متخصصة في جمع بيانات و سجلات السيارة و الربط معها للحصول على تقرير أوتوسكور الشامل على الفحص التقني و الهندسي و أيضا على سجلات الحوادث و الصيانة و عدد المالكين و صفة الاستخدام.

تاريخ الرعاية بالمركبة ✕

تايكل السيارة ✕

المسافة المقطوعة ✕

### تاريخ السيارة خارج الأردن

### تاريخ السيارة داخل الأردنية

| لا يوجد مشاكل               | الحوادث               | لا يوجد مشاكل | عدد الحوادث المحلية |
|-----------------------------|-----------------------|---------------|---------------------|
| N/A                         | الانقلاب              | إستخدام شخصي  | نوع الاستخدام       |
| إستخدام شخصي                | نوع الاستخدام         | ***           | تغيير المحرك        |
| لا يوجد معلومات خارج الأردن | نوع الملكية           |               |                     |
| لا يوجد معلومات خارج الأردن | آخر قراءة عداد كارسير |               |                     |
| لا يوجد معلومات خارج الأردن | آخر قراءة عداد صيبي   |               |                     |

### معلومات السيارة التقنية

| 61.15 | رسوم التسجيل السنوية | crossover          | الهيكل             |
|-------|----------------------|--------------------|--------------------|
| N/A   | بلد الصنع            | ***                | تغيير المحرك       |
| N/A   | عدد المالكين         | 105.63 دينار أردني | تكاليف نقل الملكية |
| خصوصي | نوع التسجيل          | 2025/08/27         | الملكية الأردنية   |


### ملاحظات إضافية

المركبة وارد الصين

لم يتم التأكد من قراءة العداد الحالية لعدم توفر مصادر موثوقة لدى أوتوسكور وقت الفحص



## الهيكل الخارجي



- يقدم أوتوسكور تقييم و فحص شامل و دقيق لهيكل السيارة الخارجي للتأكد من سلامته و مطابقتها لمعايير أوتوسكور
- يتم اجراء الفحص باستخدام عدة طرق , مثل :
  - الفحص النظري المتخصص
  - قياس سماكة الدهان و المعجون باستخدام الأجهزة الخاصة
  - الذكاء الصناعي
  - سجلات تاريخ السيارة و الإصلاحات السابقة
- يغطي هذا القسم النقاط التالية :
  - أجزاء السيارة الخارجية
  - حالة المقصورة الداخلية
  - الزجاج الأمامي والخلفي
  - السقف
  - الشبابتك
  - النشبر

الصدام الخلفي ✓



صدام امامي ⚠

• بحاجة الى اصلاح الصدام الامامي

جناح خلفي يمين ✓

جناح امامي يمين ✓

جناح امامي يسار ✓

جناح خلفي يسار ✓

باب خلفي يمين ✓

باب امامي يمين ✓

باب امامي يسار ✓

باب خلفي يسار ✓

السقف ✓

غطاء المحرك ✓

فتحة السقف ✓

باب الصندوق الخلفي ✓

الزجاج الخلفي ✓

الزجاج الامامي ✓

• لم يتم التأكد من سلامة الزجاج بسبب وجود تظليل

المرآة اليسار ✓

المرآة اليمين ✓

شبر الأبواب ✓

شبر الزجاج ✓

جاك الاطارات وأدوات ✗

الاطار الاحتياطي ✗


الحالة الداخلية ✓

مفتاح الربط ✗





## فحص الذكاء الاصطناعي




- يقوم فحص الذكاء الاصطناعي بالكشف التلقائي عن جميع الأضرار والصدمات على الهيكل الخارجي للسيارة فقط دون فحص الأجزاء الميكانيكية أو الكهربائية أو الشاحي.
- تقوم تقنية الذكاء الاصطناعي المقدمة من أوتوسكور بالتقاط الصور المباشرة للسيارة ومعرفة الأضرار الخارجية وتقييمها.

لم يتم اكتشاف أي أضرار



## الشاسي والهيكل



- في أوتوسكور نقوم بتقييم و فحص الشاسي و الهيكل الداخلي للسيارة اعتمادا على القياسات و الأبعاد الأصلية و التأكد من عدم وجود نقاط لحام على المفاصل الرئيسية أو وجود أي انحراف أو تأثير على أداء السيارة حسب نظام CCM العالمي يتم اجراء الفحص عن طريق :
- نظام قياس الانحرافات بالليزر
- الفحص النظري المختص
- يغطي هذا القسم النقاط التالية :
- الشاصيات الأربعة
- الهيكل الأمامي
- هيكل السقف
- الهيكل الخلفي
- الواجهة الأمامية
- الواجهة الخلفية
- جوانب السيارة
- ملاحظة هامة : يتم الفحص دون أي ذكر أو مقارنة مع مصطلحات الفحص التقليدية ( مثل جيد ، مضروب ، ضربة بنكيت ، قصعة ، دقة.. الخ )

قياسات الشاسي الامامي اليسار ✓

قياسات الشاسي الامامي اليمين ✓

قياسات الشاسي الخلفي اليسار ✓

قياسات الشاسي الخلفي اليمين ✓

الهيكل الخلفي ✓

الهيكل الامامي ✓

• ضربة خفيفة في مؤخرة المركبة

الهيكل العلوي ✓

الهيكل السفلي ✓


هيكل الجنب الشمال ✓

هيكل الجنب اليمين ✓

وجود الصدأ ✓



## المحرك وناقل الحركة



- أوتوسكور متخصص بفحص السيارات الكهربائية و الهجينة الهايبرد التي تعمل على الطاقة الكهربائية و يرجع الفضل الى الخبراء و المهندسين المختصين و الأجهزة و التقنيات المعتمدة من شركة بوش Bosch الألمانية
- يغطي هذا القسم النقاط التالية :
- فحص جميع الأنظمة الكهروني
- فحص البطارية الرئيسية و كفاءتها و عمرها التشغيلي
- المحرك الكهربائي و اجزائه
- المحول الكهربائي
- أنظمة الشحن
- أنظمة التبريد



أظهر المزيد

### البطارية الرئيسية ✓

Nominal Battery Capacity : 44,8 kwh

### فحص تهريب الزيوت ✓

### اختبار اعطال الجير باجهزة الفحص ✓



أظهر المزيد

### نظام الشحن ✓



### اختبار اعطال المحول باجهزة الفحص ✓

### فحص نظام التبريد ✓




### اختبار المحرك الكهربائي - المولد ✓





## نظام التوجيه



- أهمية نظام التوجيه والتعليق في ثبات السيارة والحفاظ على أفضل توازن وأقل مسافة توقف ، يقوم أوتوسكور بعمل الفحوصات الضرورية والأساسية باستخدام أجهزة بوش BOSCH الألمانية المتخصصة
- يغطي هذا القسم النقاط التالية :
  - الصنوبرصات الأمامية
  - الصنوبرصات الخلفية
  - مجموعة الستيرنج و اجزاءها
  - الأكسكات الأمامية والخلفية
  - بيل العجلات
  - قواعد المحرك و الجير

الانحراف في الميزان الخلفي ✓

الانحراف في الميزان الامامي ✓

الصنوبرصات الخلفية ✓

الصنوبرصات الامامية ✓

الدنجل الخلفي ✓

الدنجل الامامي ✓

بيل العجلات الخلفية ✓

بيل العجلات الامامية ✓

عمود الستيرنج ✓

الاكسكات الامامية / الخلفية ✓

قواعد المحرك و الجير ✓

مجموعة التوجيه ✓



## فحص الطريق



- يقوم فريق أوتوسكور المتخصص بقيادة المركبة على الطريق بشكل متخصص للتأكد من عمل المحرك و نظام الدفع ، الجير و الغيارات ، ناقل الحركة ، البريكات و السيطرة على السيارة أثناء المسير و الالتفاف.
- و يقوم الفريق أيضا بفحص الأعطال الشائعة بهذا الموجل و التأكد من الأعطال الفنية التي تم اكتشافها أثناء الفحص الريمي او على الرامعة.

مسير السيارة باستقامة على أرض منبسطة ✓

ميزان طارة الستيرنج ✓

مجموعة نظام الستيرنج ✓

شعور طبيعي للستيرنج أثناء العمل ✓

لا يوجد صوت غير طبيعي او اهتزازات من نظام التعليق ✓

مجموعة نظام التعليق ✓

أداء المحرك في درجة حرارة التشغيل ✗

لا يوجد صوت غير طبيعي او اهتزازات أثناء المسير ✓

أداء الجير الـ أوتوماتيكي ✓

أداء الجير العادي والكلاتش ✗

أداء نظام الهابرد/الكهرباء ✓

أداء الدفع الرباعي ✗

أداء نظام البريك ✓

لا يوجد صوت عجلات أو طريق غير طبيعي ✓

عمل مثبت السرعة ✓

لا يوجد اهتزازات أو أصوات من البريك ✓


عداد مسافة المركبة يعمل بشكل صحيح ✓

## ملاحظات إضافية

المركبة دفع امامي



## المجموعة الكهربائية



- أوتوسكور يقوم بعمل فحص دقيق و متخصص للأنظمة و الأجزاء الكهربائية و يرجع الفضل الى الخبراء و المهندسين المختصين و الأجهزة و التقنيات المعتمدة من شركة بوش Bosch الألمانية .
- يغطي هذا القسم النقاط التالية :
  - أنظمة الإضاءة الأمامية
  - أنظمة الإضاءة الخلفية
  - أنظمة المساعدة على الطريق
  - البطارية و نظام الشحن
  - الأكسسوارات و التجهيزات

الضوء الأمامي اليسار ✓

الضوء الأمامي اليمين ✓

الضوء الخلفي اليسار ✓

الضوء الخلفي اليمين ✓

شحن بطارية التشغيل 12 فولت ✓

بطارية التشغيل 12 فولت ✓

السماعات ✓

الشاشة \ الراديو الأصلي ✓

المساحات الأمامية ✓

إختبار الزامور ✓

اختبار الأنارة الداخلية ✓

المساحة الخلفية ✗

إختبار عمل النوافذ ✓

إختبار عمل فتحة السقف ✗

إختبار عمل ريموت فتح الأبواب ✓

إختبار عمل الكراسي الكهربائية ✓


المرآة اليسار ✓

المرآة اليمين ✓

اختبار عمل الديفروست الزجاج الخلفي ✓



## نظام التكييف



- أوتوسكور يقوم بعمل فحص دقيق و متخصص لأنظمة التكييف و تبريد المحرك و يرجع الفضل الى الخبراء و المهندسين المختصين و الأجهزة و التقنيات المعتمدة من شركة بوش Bosch الألمانية .
- يغطي هذا القسم النقاط التالية :
  - نظام التكييف و الكمبرسر
  - نظام التدفئة
  - تبريد المحرك و المراوح
  - تهريب السوائل



التدفئة ✓



التبريد ✓

فحص تهريب غاز نظام التكييف ✓

التحويلات ✓

فحص تهريب سائل تبريد المحرك ✓




فحص نظام تبريد المحرك ✓

فحص مراوح تبريد المحرك ✓



## المكابح والسلامة



- السلامة أولاً ، لذلك نحرص في أوتوسكور على فحص جميع أجزاء أنظمة السلامة العامة و البريكات و الأكياس الهوائية بشكل دقيق و التأكد من فعالية الأداء و مطابقتها لمعايير أوتوسكور العالمية
- يغطي هذا القسم النقاط التالية :
  - الأكياس الهوائية
  - الإطارات
  - البريكات و اجزائها
  - احزمة الأمان
  - أنظمة منع الانزلاق



بريك \ ديسك امامي يمين ✓

وجود جميع الاكياس الهوائية ✓

بريك \ ديسك خلفي يمين ✓

بريك \ ديسك امامي يسار ✓

عمق الفرزة الامامي ✓

بريك \ ديسك خلفي يسار ✓



عمر الإطارات أقل من 4 سنوات ⚠



عمق الفرزة الخلفي ⚠

• إطارات امامية انتاج 2024+2025

• يوجد استهلاك في الإطارات الخلفية 2022

نظام مانع الانزلاق ✓

تفقد براغي العجلات ✓

حزام الأمان الأمامي اليسار ✓

حزام الأمان الأمامي اليمين ✓

حزام الأمان الخلفي اليسار ✓


حزام الأمان الخلفي اليمين ✓



## فحص Bosch للسلامة



- محطة فحص بوش BOSCH المعتمدة من دائرة الترخيص تقوم بعمل فحص و تقييم لسلامة السيارة على الطريق.
- تقدم المحطة محاكاة لقيادة السيارة على الطريق و تقوم بفحص المكابح و نظام التعليق و الصنوبرصات و انحراف المركبة على الطريق و كفاءة الاطارات و مسافة الوقوف.



## SIMULATION RESULTS

| #                                      | Measured | Limit | Status |
|----------------------------------------|----------|-------|--------|
| Brake force diff. service brake        |          |       |        |
| Brake force diff. parking brake        |          |       |        |
| Total braking efficiency service brake |          |       |        |
| Total braking efficiency parking brake |          |       |        |





## صور الفحص

### صور الفحص



### المفحوصة بأوتوسكور







## ملاحظات إضافية

نتائج الفحص تتعلق فقط بالمركبة التي تم فحصها ضمن الشروط المحددة.

لا يجوز إعادة إصدار هذا التقرير إلا بشكل كامل.

تمت مراجعة هذا التقرير والموافقة عليه من قبل فريق الجودة.





## جميع الملاحظات

### الملاحظات

- لم يتم التأكد من سلامة الزجاج بسبب وجود تظليل
- نقرات خارجية خفيفة
- بحاجة الى اصلاح الصدام الامامي
- يوجد دهان غير دهان المصنع
- ضربة خفيفة في مؤخرة المركبة
- Nominal Battery Capacity : 44.8 kwh
- اطارات امامية انتاج 2024+2025
- يوجد استهلاك في الإطارات الخلفية 2022
- المركبة وارد الصين
- لم يتم التأكد من قراءة العداد الحالية لعدم توفر مصادر موثوقة لدى اوتوسكور وقت الفحص
- المركبة دفع امامي



## اتفاقية فحص المركبة

### معلومات المركبة

|                    |                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------|
| التاريخ            | 12/04/2026                                             |
| الطرف الأول        | شركة نارا لخدمة وقطع المركبات                          |
| الطرف الثاني       | طالب الفحص                                             |
| الطرف الثالث       | مالك السيارة أو من ينوب عن مالك السيارة خطيا أو يمثلته |
| الطرف الثاني السيد | ساره سامر راتب محمد                                    |
| الطرف الثالث السيد | مؤسسه جمعه ابو الشيخ للاستيراد والتصدير                |
| رقم التقرير        | 13120426017                                            |

### المقدمة

حيث ان الطرف الثالث يملك او ينوب عن مالك BYD - Dolphin 48-72363 ( سنة الصنع 2022 )

و تحمل رقم الشا صي (LC0CE4CCXN0439778)

أو أو يملك حق التصرف أو إجراء فحص المركبة المذكورة

وأعلمه ويرغب بفحص في مركز الفريق الأول فقد وافق الأطراف الثلاثة على ذلك وفق الشروط التالية :

- تعتبر المقدمة جزء لا يتجزأ من هذا الاتفاقية.
- يلتزم الطرف الأول بإجراء الفحص عن طريق فنيين متخصصين في فحصاً وصيانة السيارات.
- أن النتيجة التي توصل اليها التقرير تمثل حالة المركبة وقت الفحص وداخل مركزاً وتوسكور فقط، ولا يتحمل المركز أو الشركة أي مسؤولية عن الفحص فور خروج المركبة من المركز.
- يتم الفحص بنظام الفحص المثنوي ولا يحق للطرف الثاني أو الثالث اوي طرف اخر الاعتراض على نظام الفحص و/او مقارنة الفحص بمراكز الفحص الاخرى او مقارنته بمعيار اخر.
- يتحمل طالب الفحص و/أو صاحب المركبة كامل المسؤولية عن الفحص وعن أي أضرار ممكن أن تلحق بالمركبة أو مالمركبة نتيجة الفحص وليس له الحق بالرجوع على الطرف الأول بأي عطل أو أضرار مهما كان سببها.
- يحق للشركة إعادة بيع تقرير فحصاً وتوسكور دون ذكر اسم مالك السيارة أو اسم المشتري وقت الفحص
- من المعلوم بأن القطع المركبة في بعض أجزاء المركبة والمبدلة سابقا لا يمكن التأكد أن كانت أصليه أم لا في حالة أنها كانت تعمل بشكل طبيعي وخاصة بعض القطع التي تكون مغطاة بغطاء حديدي أو بلاستيكي أو تكون على سبيل المثال لا الحصر في أجزاء المحرك الداخليه أو ناقل الحركة و بطارية الهايدر أو تحت التابلو ولا يمكن ذكرها في التقرير إلا في حال أن تكون ظاهرة للعين اوالتي يمكن اكتشافها من خلال الخبرة وأجهزة الفحص المتخصصة.
- يسقط حق مالك المركبة و/او طالب الفحص في الرجوع على المركز بسبب الفحص ولأي سبب كان حتى او في حال وجود أي خطأ في نتيجة الفحص وحتى في حال وجود تعارض في نتيجة الفحص مع أي مركز فحص آخر .
- يتم الاشارة لزجاج السيارة بفحص في حال وجود كسر فقط.
- إن المركز غير مسؤول عن إصلاح المركبة لأي سبب كان أو نتج العطل بسبب الفحص.
- لا يتحمل المركز أي مسؤولية عن رقم الشا صي أو رقم المحرك إن وجد تزوير أو تلاعب فيها هو من اختصاص دائرة ترخيص السواقين والمركبات.
- المركز غير مسؤول عن الأعطال المخفية والتي تم اخفائها عن طريق عمل سوفتوير (Flashing).
- يحق للمركز استخدام صور المركبة من غيرا ظاهرا رقم المركبة او رقم الشا صي، وبطريقة لا تؤدي المشتري اوالبايع.
- لا يتحمل المركز مسؤولية المعلومات الموجودة بالتقرير والتي تخص تاريخ المركبة داخل الأردن وخارجه، ويتحمل مصدر هذا المعلومات المسؤولية الكاملة عنها.
- يتحمل المركز مسؤولية النقاط التي يتم فحصها فقط ولا يتحمل أي مسؤولية عن أي نقطة لم يتم فحصها.
- يتم فحص العداد والتأكد منه بناء على معلومات تاريخ السيارة المتوفر لدينا و على فحص الكمبيوتر في حال وجود معلومات ظاهرة دون أي مسؤولية.
- يتم الاشارة الى القطع التي تحتاج الى صيانة في حال وجود ضرر يزيد عن ٥٠ % من القطعة ولا تعتبر قطعة استهلاكية.
- يتم فحص المركبة في درجات حرارة عمل المحرك ، والشركة غير مسؤولة عن اي عيوب قد تظهر عند التشغيل صباحا او عند درجات الحرارة المنخفضة.
- يتعهد طالب الفحص باستلام التقرير الكترونيا و فتحه والتأكد منه قبل مغادرة الشركة
- في حال فحص المركبة على الطريق، يتم فحصها بسرعة لا تزيد عن 60 كم/ساعة
- من المعلوم لدى الفريقين بان ذكر الاضافات الواردة على المركبة من عدمها هي ليست من عناصر الفحص الفاي ولا تعتبر الشركة مسؤولة عن ذكرها سواء بالزيادة او النقصان لكونها ليست من عناصر الفحص

### معلومات المركبة

| الطرف الأول                           | الطرف الثاني                          | الطرف الثالث                          |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| الإسم                                 | الإسم                                 | الإسم                                 |
| شركة نارا لخدمة وقطع المركبات         | شركة نارا لخدمة وقطع المركبات         | شركة نارا لخدمة وقطع المركبات         |
| <input type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>              |
| لقد قرأت الشروط والأحكام وأوافق عليها | لقد قرأت الشروط والأحكام وأوافق عليها | لقد قرأت الشروط والأحكام وأوافق عليها |